

4-6-1 QAM/CAP 調變技術 (-)



- ☀ QAM 調變技術
 - ◆ 四象限振幅調變 (Quadrature Amplitude Modulation, QAM)



(b) 16-QAM 四象限座標圖



4-6-1 QAM/CAP 調變技術 (二)



☀ CAP 調變技術

◆ 無載波之振幅與相位調變 (Carrier-less Amplitude and Phase Modulation, CAP)



(b) 無載波之訊號波形

